

# Renault Megane 2 - Fehlerhafter Drucksensor | HELLA

Renault

Megane 2

Baujahr: 2005 - 2009

Motor: 1,6i 83KW (K4M 762)

## Fehlerhafter Drucksensor

Bei den o.g. Fahrzeugen kann ein fehlerhafter Drucksensor zu Fahrbeanstandungen führen.

Die jeweilige Spannungsversorgung des Drucksensors (Bild) der Klimaanlage und des Fahrpedalgebers, sind miteinander verbunden. Bei einem Kurzschluss des Drucksensors kann die Versorgungsspannung des Fahrpedalgebers beeinträchtigt werden. Dies führt (insbesondere wenn der Motor kalt ist) dazu, dass der Motor ausgeht bzw. schlecht Gas annimmt.

Um Abhilfe zu schaffen sollte die jeweilige Spannungs-versorgung überprüft und ggf. der Drucksensor geprüft/ erneuert werden.