

# Renault Wszystkie modele - Lampka kontrolna prądnicy świeci się| HELLA

Renault

Wszystkie modele z kodem silnika: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Lampka kontrolna ładowania świeci się.

Duży hałas powodowany przez pasek alternatora.

Wyżej wymieniony problem w tych modelach pojazdów może wiązać się z uszkodzonym kołem pasowym alternatora. Przyczyną może być tu uszkodzona powierzchnia stykowa. W takim wypadku należy sprawdzić koło pasowe pod kątem uszkodzeń i ewentualnie wymienić je.

Należy zastosować się przy tym do wskazówek montażowych producenta pojazdu dotyczących prawidłowego naprężenia montażowego paska alternatora.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Montage- hinweise des Fahrzeugherstellers betreffend der korrekten Vorspannung des Generatorriemens.