

Saab 9-3 - Wentylator kabiny | HELLA

Saab

9-3 (YS3D)

Rok produkcji: 1998 - 2003

Wentylator kabiny

W wymienionych pojazdach dmuchawa kabiny może działać tylko na najwyższych obrotach z powodu uszkodzenia sterownika dmuchawy.

Jeżeli zmiana liczby obrotów za pomocą jednostki obsługowej jest niemożliwa lub dmuchawy działają wyłącznie na najwyższych obrotach, może to oznaczać awarię elektronicznego regulatora dmuchawy. W większości przypadków przyczyną jest awaria tranzystora (MOSFET) na płycie drukowanej.

Poza wymianą regulatora dmuchawy osoba z doświadczeniem w zakresie elektroniki może podjąć próbę naprawy regulatora przez wymianę tranzystora. Do tego celu są potrzebne następujące akcesoria/części zamienne:



-
- Tranzystor (typ IRFP064N)
-
- Lutownica, ok. 30 W
- Pompa ssąca do rozlutowywania
- Cyna lutownicza
- Pasta odprowadzająca ciepło
- Śrubokręt cienki
- Miernik
- Taśma izolacyjna, odporna na wysokie temperatury