



Seat Ateca - Hałas w okolicy przednich drzwi

Karta katalogowa	
Producent	Seat
Model pojazdu	Ateca
Nr podwozia	do ...6570059
Rok produkcji	2016
Objawy	odgłosy stukania w okolicy drzwi przednich.

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Seat Ateca hałas w okolicy drzwi przednich z instrukcjami i poradami

W przypadku tej naprawy klient skarży się na odgłos stukania dochodzący z drzwi przednich.

Poszukiwanie usterek:shy /> Podczas poszukiwania przyczyn objawów okazało się, że hałas nie występuje, gdy dźwignia zwalniająca drzwi jest lekko naciśnięta.

W tym przypadku przyczyną hałasu jest zbyt duży luz połączenia między końcówką (linki zwalniającej rygiel, patrz strzałka na rysunku) a mocowaniem cięgła otwierania drzwi, występujący w uchwycie.

Sposób rozwiązania:


- zdemontować wewnętrzne poszycie drzwi przednich zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

- wymontować cięgło otwierania drzwi i obrócić linkę wewnętrzną na końcówce o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rysunek).
- ponownie zamontować cięgło i wewnętrzne poszycie drzwi przednich, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności wykonanej naprawy.

Informacja dotycząca naprawy!

Należy pamiętać, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji!



Obrócić linkę wewnętrzną na końcówce o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.