



Seat Ateca – świeci się kontrolka silnika

Karta katalogowa	
Producent	Seat
Model	Ateca
Silnik	Wszystkie silniki benzynowe 1.0 / 1.2 / 1.4
Rok produkcji	2016 -
Objawy	Świeci się kontrolka silnika / kod błędu P1558

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca naprawy Seat Ateca: Świeci się kontrolka silnika i jest aktywny kod błędu P1558

Przyczyną tego problemu może być nieprawidłowe działanie sterownika przepustnicy.

W celu wykluczenia innych przyczyn usterki należy przeprowadzić testy elektryczne i mechaniczne (zgodnie z instrukcją producenta pojazdu), a także odczytać kody błędów za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego.

Jest aktywny kod błędu P1558 (usterka elektryczna siłownika przepustnicy).

Jeśli nie zdiagnozowano innych usterek, w tym przypadku należy wymienić sterownik przepustnicy.

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną i ponownie odczytać pamięć błędów w celu sprawdzenia skuteczności naprawy.

WSKAZÓWKA

Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat zgodnie z instrukcjami naprawy i obsługi technicznej producenta pojazdu!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.