

Seat Ibiza - Chłodnica systemu recyrkulacji spalin | HELLA

Seat

Ibiza (6J)

Rok produkcji: od 2009

Silnik: 1,6 TDI

Chłodnica systemu recyrkulacji spalin

Zapala się lampka kontrolna silnika

Jeżeli w przypadku ww. pojazdów rejestrator błędów zawiera informacje związane z systemem recyrkulacji spalin, przyczyną może być uszkodzony chłodnica systemu recyrkulacji spalin.



· Wewnętrzne zanieczyszczenie nagarem



- Prawidłowość działania i wysterowywania nastawnika elektrycznego

