

Toyota Auris, Corolla - Kołaczące odgłosy z hamulca kół przedniej osi | HELLA

Toyota

Auris, Corolla

Wszystkie modele z 15-calowym hamulcem kół przedniej osi

Kołaczące odgłosy z hamulca kół przedniej osi

W wyżej wymienionych modelach pojazdów podczas jazdy po nierównych nawierzchniach mogą występować kołaczące odgłosy z hamulców kół przedniej osi. Lekkie naciśnięcie pedału hamulca powoduje zanik tych odgłosów.

Przyczyną tego problemu może być konstrukcja jarzma zacisku hamulcowego. Producent pojazdu oferuje w tych przypadkach zmodyfikowane jarzma zacisków hamulca ze zmodyfikowanym trzpieniem prowadzącym i osłonami przeciwpylowymi.

Sposób usunięcia problemu

Przeprowadzić kontrolę wzrokową. Sprawdzić klocki hamulcowe przedniej osi pod kątem uszkodzeń, prawidłowego działania, nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia. W razie potrzeby częściowo rozebrać hamulec w celu dalszej kontroli. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne wady, należy sprawdzić jarzma zacisków hamulcowych i wymienić je w razie potrzeby na zmodyfikowane części.

Zmianę można rozpoznać po zmodyfikowanym trzpieniu prowadzącym z tuleją. (zdjęcie)

W tym zakresie należy też przestrzegać instrukcji konserwacji i instrukcji naprawczych producenta pojazdu!



Wskazówka

Hinweis

Folgende Fahrzeuge sind betroffen.

Modellcodes: NDE180, NRE180, NRE185, WWE185, ZRE181, ZRE182, ZRE185 und ZWE186

Zur Beseitigung des Mangels wurden im Rahmen einer Abstellmaßnahme seitens des Fahrzeugherstellers folgende OE- Ersatzteile angeboten:

- Bremsattelträger 47721-09560