




Toyota RAV4 – Świeci się lampka kontrolna silnika

Karta katalogowa	
Producent	Toyota
Model pojazdu	RAV4 Hybryda typu plug-in
Silnik	2,5i 16V
Kod silnika	A25A-FXS
Rok produkcji	2021
Objawy	Świeci się lampka kontrolna silnika
Zalecane narzędzie HGS	mega macs X

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Świeci się lampka kontrolna silnika, kod błędu P1CCC96

Jeśli w podanych powyżej pojazdach nagle zaświeci się lampka kontrolna silnika, może to być związane z usterką konwertera napięcia DC/DC.> Na początek należy odczytać pamięć błędów za pomocą urządzenia diagnostycznego ([np. mega macs X firmy Hella-Gutmann](#)).> Jeśli został zapisany kod błędu P1CCC96 (konwerter napięcia DC/DC, wewnętrzny błąd komponentu), przyczyną może być połączenie śrub mocujących konwertera napięcia DC/DC.> Błąd ten może być spowodowany nieprawidłowym podłączeniem masy. Toyota opublikowała zawiadomienie w tej sprawie, które przewiduje wymianę śrub mocujących.>> Aby usunąć błąd, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Toyoty. Zostanie wtedy uzgodniona dalsza procedura postępowania.



Konwerter DC DC

WSKAZÓWKA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Uwaga, wysokie napięcie:

Prace mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym specjalistycznym warsztacie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdu dotyczących napraw, konserwacji i bezpieczeństwa!



To też może Cię zainteresować

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.