



Toyota RAV 4 – Problemy z rozruchem silnika po dłuższym postoju samochodu

Karta katalogowa	
Producent	Toyota
Model pojazdu	RAV 4
Rok produkcji	2013 – 03,2016
Silniki	1ZR-FE 1ZR-FAE 2ZR-FE 2ZR-FAE 2ZR-FXE 3ZR-FE 3ZR-FAE
Objawy	Problemy z rozruchem po dłuższym postoju samochodu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Toyota RAV4 – Problemy z rozruchem

W ww. samochodach mogą wystąpić problemy z rozruchem silnika po kilku godzinach postoju.

Przyczyną może być awaria zaworów wtryskowych. Po oględzinach wiązki kablowej i złączy należy odczytać pamięć błędów w sterowniku silnika i w razie potrzeby skasować pamięć. Jeżeli nie stwierdzi się dalszych nieprawidłowości, zaleca się sprawdzenie oznaczenia producenta na zaworach wtryskowych. Jeśli jest to kombinacja numerów 0692, należy wymienić zawory na zmodyfikowaną wersję (23209-39145).

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.