



Toyota Yaris – Lampka kontrolna silnika i kod błędu P0011

Karta katalogowa

Producent	Toyota
Model pojazdu	Yaris
Silnik	1,0 i (1KR-FE)
Rok produkcji	do 2015
Objawy	Lampka kontrolna silnika Kod błędu: P0011

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Świeci się lampka kontrolna silnika: Kod błędu P0011

Jeśli ww. pojazdach zapali się lampka kontrolna silnika, a w sterowniku zostanie zapisany kod błędu P0011 (układ zmiennych faz rozrządu), przyczyną może być uszkodzony nastawnik wałka rozrządu. Ze względu na konstrukcję może dojść do zatkania otworu odpowietrzającego nastawnika wałka rozrządu. W celu rozwiązania problemu należy wymienić nastawnik. W tym celu warto zwrócić się do autoryzowanego serwisu Toyota.

To też może Cię zainteresować

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.