

Volvo C70 - Problemy z regulacją temperatury | HELLA

Volvo

C70

Rok produkcji: 2005 – 2007

Problemy z regulacją temperatury

W powyższych samochodach korozja we wtyczce lub na wtyczce oraz uszkodzenie wiązki kablowej może spowodować nieprawidłowe działanie sterowania klimatyzacji.

W razie wystąpienia problemów z regulacją temperatury klimatyzacji (brak osiągnięcia lub utrzymywania ustawionej temperatury) zaleca się sprawdzenie okablowania w drzwiach kierowcy.

Styki wiązki kablowej drzwi mogą skorodować ze względu na przedostawanie się wody. Ponadto wiązka może ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z mechanizmem podnoszenia szyb.

Czujnik temperatury zewnętrznej, którego pomiary są również używane do sterowania klimatyzacją, znajduje się w lewym lusterku bocznym. Okablowanie czujnika jest elementem wiązki kablowej drzwi. Usterka w tym obszarze może mieć wpływ również na sterowanie klimatyzacją.

Informację tę należy mieć na uwadze w razie wystąpienia nieprawidłowości z regulacją temperatury klimatyzacji.

W szczególności należy sprawdzić okablowanie/wtyczkę w obszarze słupka A przy drzwiach kierowcy i również za poszyciem drzwi.