

Volvo S40/S50 - Regulator temperatury klimatyzacji | HELLA

Volvo

S40/S50

Rok produkcji: 2004 - 2006

Regulator temperatury klimatyzacji

W wymienionych pojazdach korozja wtyczek i/lub uszkodzenie wiązki kablowej może pogarszać działanie sterowania klimatyzacji.

W razie problemów z regulacją temperatury klimatyzacji (ustawiona temperatura nie zostaje utrzymana lub osiągnięta) należy sprawdzić okablowanie drzwi kierowcy.

Wtyczki wiązki kablowej drzwi mogą skorodować ze względu na przedostawanie się wody. Ponadto wiązka kablowa może zostać uszkodzona przez kontakt z mechanizmem podnośnika szyby okna.

Czujnik temperatury zewnętrznej, którego pomiary są również przekazywane do sterownika klimatyzacji, znajduje się w lewym lusterku zewnętrznym. Okablowanie czujnika jest elementem wiązki kablowej drzwi. Usterka w tym obszarze może mieć wpływ również na sterownik klimatyzacji.

Uwzględnić tą informację w przypadku zgłoszeń dotyczących regulacji temperatury klimatyzacji.

W szczególności należy sprawdzić okablowanie/wtyczki w obszarze słupka A przy drzwiach kierowcy i za obudową drzwi.