



Volvo XC 40 – Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa	
Producent	Volvo
Model pojazdu	XC 40
Silnik	B4 2,0 16V
Kod silnika	B 420 T6
Rok produkcji	Od 2019
Objawy	Wymiana filtra kabinowego
Cz##ci HELLA do wymiany	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

 **Wa#na informacja dotycz#ca bezpiecze#stwa**

Wskazówki dotycz#ce wymiany filtra kabinowego


Podczas wymiany filtra kabinowego w podanym powy#ej poje#dzie nale#y post#powa# w nast#puj#cy sposób.



- Otworzy# schowek (1) i zdj## paski mocuj#ce (2), aby mo#na by#o opu#ci# pokryw# schowka.
- Po odblokowaniu zatrzasków (3) mo#na zdj## pokryw# (4), aby zwolni# blokad# (5). Teraz mo#na otworzy# pokryw# (6).


Mo#na wyj## filtr (7) i po ewentualnym wyczyszczeniu komory filtra zamontowa# nowy filtr. Nale#y zwróci# uwag# na kierunek przep#ywu oraz prawid#owe osadzenie filtra.

Wskazówka

Podane numery części zamiennych mogą pasować również do innych modeli. Dlatego należy sprawdzić numery referencyjne.







7