



Volvo XC 60 II – Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa


Producent	Volvo
Model pojazdu	XC 60 II
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2018 -
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Wymiana filtra kabinowego/przeciwpyłkowego

Aby wymienić kabinowy/filtr przeciwpyłkowy w wyżej wymienionych pojazdach, należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zapłon
- Przesunąć fotel pasażera do tyłu
- Zdjąć osłonę w przestrzeni na nogi pasażera (zdj. 1)
- Odblokować pokrywę obudowy filtra (2x) (zdj. 2)
- Zdjąć pokrywę w dół
- Wyciągnąć filtr w dół (zdj. 3)
- Podczas montażu nowego filtra należy go lekko zgąć i zwrócić uwagę na montaż w prawidłowej pozycji
- Zmontować pokrywę i osłonę w odwrotnej kolejności



Osłona przestrzeni na nogi



Blokada obudowy filtra



Filtry

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.