

VW Caddy - Głośny odgłos z komory silnika | HELLA

VW

Caddy

Rok produkcji: 2010 – 2015

Silnik: CBZB

Głośny odgłos z komory silnika

Przyczyną głośnych (piszczących) odgłosów dochodzących z komory silnika może być wada pompy wysokociśnieniowej.

Odgłos może tu powodować wadliwe oprogramowanie sterownika silnika.

Rozwiązanie problemu:

W celu wykluczenia innych przyczyn usterki należy najpierw sprawdzić urządzenia peryferyjne (pompę wysokociśnieniową itd.) układu. Jeżeli nie zostały w tym obszarze stwierdzone żadne błędy, konieczna jest aktualizacja oprogramowania sterownika silnika.

W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.