

VW Golf 4 - Klimatyzacja nie działa | HELLA

VW

Golf 4

Rok produkcji: 1997 - 2005

Wszystkie modele z klimatyzacją ręczną

Klimatyzacja nie działa

Jeżeli w podanych wyżej pojazdach nie działa klimatyzacja lub sprężarka, to przyczyną może być usterka związana z czujnikiem temperatury zewnętrznej.

Czujnik temperatury znajduje się po lewej stronie (patrzac w kierunku jazdy) pod osłoną podszybia (zdjęcie 1). Przyczyną usterki może być sam czujnik lub przewód przyłączeniowy (zdjęcie 2), który został uszkodzony przez cięgło silnika wycieraczek. Czujnik można sprawdzić pod kątem "wiarygodności" za pomocą bloków wartości pomiarowych, co oznacza porównanie przyrządem diagnostycznym wartości czujnika z rzeczywistą temperaturą otoczenia.



zdjęcie 1



zdjęcie 2