



VW T6 – wyciek paliwa

Karta katalogowa

Producent	Volkswagen
Model pojazdu	T6
Silnik	2,0 TDI
Objawy	Wyciek paliwa

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

W pojeździe czuć zapach oleju napędowego, wyciek paliwa

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do nagłego i silnego rozprzestrzeniania się zapachu oleju napędowego. Wyciekające paliwo mogło się również gromadzić w komorze silnika lub pod pojazdem. Przyczyna tego stanu rzeczy nie zawsze jest od razu widoczna. Po pierwsze należy sprawdzić przewody paliwowe oraz ich połączenia w komorze silnika. Jeśli nie stwierdzono nieszczelności, przyczyną wycieku oleju napędowego może być obudowa filtra paliwa. W celu dalszej oceny należy wyjąć filtr paliwa. Zaleca się wcześniejsze wymontowanie zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia. Aby wyjąć filtr do góry z uchwytu, należy najpierw poluzować śrubę zaciskową na uchwycie. Następnie odłączyć od filtra dwa przewody paliwowe. Patrz na górny czółko filtra, w niektórych przypadkach można dostrzec poziome pęknięcia, które jest przyczyną wycieku. W ramach poradki zaradczej należy wymienić filtr i odpowietrzyć układ paliwowy zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu. Na koniec zalecamy wyczyszczenie komory silnika.

WSKAZÓWKA


Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!



Wyciek paliwa T6



Zbiornik wyrównawczy T6



Filtr paliwa T6

To te# mo#e Ci# zainteresowa#

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie tre#ci niniejszej dokumentacji do wiadomo#ci os#b trzecich, tak#e we fragmentach, jest dozwolone wy##cznie za nasz# jednoznaczny pisemny zgod# i z podaniem #ród#a. Schematy, zdj#cia i opisy s#u## jedynie do obja#nienia i uzupe#nienia tekstu dokumentu i nie mog# stanowi# podstawy do wykonania monta#u lub budowy. Wszelkie prawa zastrze#one.