

VW Tiguan - Awaria oświetlenia w czasie jazdy | HELLA

VW

Tiguan

Rok produkcji: 01/2008-07/2011

Awaria oświetlenia w czasie jazdy

W wyżej wymienionych pojazdach może podczas jazdy dojść do nagłej, częściowej lub całkowitej awarii instalacji odświetleniowej.

Przyczyną opisanego wyżej problemu może być wadliwy bezpiecznik topikowy w obwodzie sterującym instalacji oświetleniowej pojazdu.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka.

Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka, w warsztacie wymienia się wadliwy bezpiecznik topikowy na ulepszoną wersję.