

Renault Trafic - Świeci kontrolka MIL (kontrolka silnika) | HELLA

Renault

Trafic

Rok produkcji: 2011 - 2013

Silnik: M9R-630

Świeci kontrolka MIL (kontrolka silnika)

Kody błędów: P0201 - P0204

Obwód prądowy wtryskiwacza cylindrów 1 - 4

Przyczyną wyżej wymienionego problemu w połączeniu z podanymi kodami błędów może być wadliwe oprogramowanie sterownika silnika.

Wadliwe wartości kalibracji sterownika silnika mogą powodować za wczesne zapisywanie wyżej wymienionych kodów błędów.

Rozwiązanie problemu:

Najpierw należy odczytać rejestrator błędów i usunąć kody błędów. Przeprowadzić ponowną kalibrację sterownika silnika z użyciem ulepszanego oprogramowania (237613537R).

Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną i ponownie odczytać rejestrator błędów.

W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.