

Toyota Auris - Ograniczenie zakresu działania wskutek zmiany położenia fotela | HELLA

Toyota Auris

Wszystkie modele z zaciągany mechanicznie hamulcem ręcznym

Produkcja: W. Brytania, Turcja

Rok produkcji: do 2007

Ograniczenie zakresu działania wskutek zmiany położenia fotela

Przesunięcie fotela kierowcy do końca do przodu może powodować w wymienionych wyżej modelach ograniczenie zakresu działania dźwigni hamulca ręcznego.

Przyczyna

Możliwą przyczyną jest zbyt duży odcinek aktywacji wzgl. wadliwe ustawienie podstawowe mechanizmu hamulca ręcznego.

Rozwiązanie problemu

Zalecamy następujące ustawienie podstawowe: