

Alfa Romeo 159 — Fraca capacidade de refrigeração | HELLA

Alfa Romeo

Tipo: 159

Todos os modelos

Fraca capacidade de refrigeração

Ativação e desativação constante do compressor

Se o erro acima ocorrer neste modelo de veículo, pode estar relacionado com um defeito no filtro secador do sistema de ar condicionado. Uma permeabilidade insuficiente do componente a temperaturas exteriores elevadas leva a um aumento da pressão que causa a desativação do compressor. Neste caso, deve ser verificado primeiro o volume de enchimento de agente refrigerante do sistema. Se o volume de enchimento estiver OK de acordo com as especificações do fabricante do veículo, o filtro secador (A) no condensador deve ser substituído.

Referência Hella: 8FT 351 335-141) Em seguida, verificar o ar condicionado quanto a um funcionamento perfeito.

Aviso: neste contexto, observar os avisos gerais de diagnóstico para a localização de erros em sistemas de ar condicionado e as instruções de montagem do fabricante do veículo.

