

Audi A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT — Perda de potência do aquecimento/ar condicionado | HELLA

Audi

A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT

Ano de fabrico: 2011–2014

Perda de potência do aquecimento/ar condicionado

Se nos veículos supracitados, for reclamada uma perda de potência do aquecimento e/ou do ar condicionado, este problema pode estar relacionado com infiltrações de água na cablagem.

Devido a válvulas de regulação do líquido de refrigeração (aquecimento, caixa de velocidades) com defeito, podem ocorrer fugas de líquido de refrigeração, as quais se infiltram nos conectores e na cablagem. As consequências são avarias elétricas e corrosão. Neste contexto, ocorrem frequentemente outros erros, tais como:

- A luz de aviso do líquido de refrigeração acende
- Temperatura do motor alta
- O motor trabalha em modo de emergência
- Código de erro P2753/P2755

Para resolver o problema, deve-se verificar todas as válvulas do líquido de refrigeração, os respetivos conectores e cabos elétricos e, se necessário, substituir.

Este problema pode afetar os seguintes tipos de veículo:

Modelo: Ano de fabrico:

A8

2010 - 2013

Q7

2011 - 2013

A5 Cabriolet

2012 - 2014

TT

2012 - 2014

A4

2012 - 2014

Q5

2012 - 2014

A5

2012 - 2013

A6/A7

2012 - 2013