

BMW 5 series - Luzes de controlo do airbag e do ABS brilham | HELLA

BMW

Série 5, E60

A partir do ano de fabrico 2003

Luzes de controlo do airbag e do ABS brilham

Rádio não funciona

Aquecimento dos assentos não funciona

Bateria – carga baixa

Se nos veículos supracitados estiverem registados os códigos de avaria 10665 "Falha na monitorização da bateria", 24015 "Falha na alimentação da tensão ABS" e 37840 "Falha na alimentação da tensão", isto pode estar relacionado com a substituição da bateria realizada anteriormente. Após uma troca da bateria é necessário registar a nova bateria na gestão da potência. Devido a uma falta de registo o aparelho de comando utiliza a curva característica da bateria antiga. Se forem detetadas irregularidades o aparelho de comando desliga algumas funções de conforto, de modo a garantir o bom arranque do veículo. Neste caso é necessário verificar, carregar ou substituir a bateria. Posteriormente deve-se registar a bateria no aparelho de comando. Desta forma é automaticamente registada a quilometragem, os valores de medição registados como, por exemplo, estados de carga da bateria, corrente, tensão e temperatura são apagados e inicializados.

Esta função pode ser encontrada no mega macs da seguinte forma: Seleção do veículo → Diagnóstico → Codificação → "Registo da bateria".

De seguida, apagar os erros nos respetivos aparelhos de comando.

P. f. considerar neste contexto os avisos de desmontagem/montagem do fabricante automóvel.