



BMW G31 520d — Falha de funcionamento no painel de instrumentos combinado

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	G31
Motor	520d
Ano de fabrico	Desde 2007
Sintoma	Falha de funcionamento no painel de instrumentos combinado



Apresentação defeituosa no painel de instrumentos combinado

Nos modelos supracitados pode acontecer que o painel de instrumentos combinado apresente as informações desajustadas. Este problema costuma surgir após longos períodos de paragem e pode ser resolvido temporariamente desligando/ligando a ignição. Este erro pode voltar a ocorrer em intervalos irregulares.

Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com um erro de software no painel de instrumentos combinado. Uma atualização do firmware da eletrónica do painel de instrumentos pode resolver o problema. Neste caso deve-se verificar a versão do software e eventualmente proceder a uma atualização do mesmo. A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella Gutmann [macsRemote Services](#) ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da [gama Mega Macs](#). Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel.

Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.



AVISO

Neste contexto, observe sempre os avisos de manutenção e de reparação do respetivo fabricante do veículo!

