



## BMW Série 1/Série 3/Série 4 — Odor de combustível no compartimento interno

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                                         |
| Fabricante     | BMW                                                                     |
| Modelo         | Série 1/Série 3/Série 4                                                 |
| Modelo         | F20/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36                                         |
| Motor          | N47                                                                     |
| Ano de fabrico | 2013                                                                    |
| Sintomas       | Odor incômodo (odor de combustível) no compartimento interno do veículo |



### BMW Série 1/Série 3/Série 4 — odor incômodo no compartimento interno do veículo (odor de combustível)

Nesse caso de reparo, o cliente se queixa de um odor incômodo (odor de combustível) no compartimento interno do veículo.

A causa do problema supracitado está em uma tubagem de combustível com vazamentos.

Solução: substituir a tubagem de combustível de acordo com as especificações do fabricante do veículo.

Após a conclusão da medida de reparo, é essencial verificar o sistema da tubagem de combustível e todas as conexões quanto à estanqueidade antes de ligar o motor e começar a dirigir.

| Peças de reposição necessárias   | Referência OE   |
|----------------------------------|-----------------|
| Tubagem de combustível (1x)      | 13 53 8 594 893 |
| Abraçadeira para mangueiras (1x) | 11 15 1 727 509 |
| Parafuso Torx (4x)               | 07 14 7 270 121 |

#### **AVISO**

Observe que os trabalhos somente devem ser realizados por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!