



BMW Série 2 Active Tourer — Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	Série 2 Active Tourer (F45)
Motor	Todos
Ano de fabrico	2014–2021
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo



Substituição do filtro de pólen no BMW Série 2 Active Tourer

Durante a substituição do filtro do habitáculo nos veículos supracitados, é necessário ter atenção a algumas particularidades e proceder da seguinte forma:

- Figura 1: desmontar o revestimento na zona dos pés do lado do acompanhante, removendo previamente os respetivos parafusos (2x).
- Figura 2: desmontar a cobertura esquerda na zona dos pés do lado do acompanhante, removendo previamente os dois parafusos
- Figura 3: desmontar o difusor de ventilação, removendo o parafuso (1x) e puxando o difusor de ventilação para a direita
- Figura 4: retirar o tubo flexível da carcaça do aquecimento/ar condicionado, puxando-o para a direita
- Figura 5: destravar e remover a tampa da carcaça do aquecimento/ar condicionado
- Figura 6: Retirar o filtro do habitáculo

Montar o novo filtro na ordem inversa.





