

BMW i3 (I01) - Falha no sistema elétrico central | HELLA

BMW

i3 (I01)

Ano do modelo: 2013

Falha do sistema elétrico central

A direção assistida, o ventilador do radiador e o controlo da dinâmica de condução não estão a funcionar

Se o problema acima mencionado for detetado, uma possível causa pode ser fusíveis que não foram instalados corretamente/em conformidade com os requisitos.

Notas de reparação

Para excluir outras possíveis causas de mau funcionamento, devem ser realizados testes elétricos e mecânicos do sistema (de acordo com as especificações do fabricante do veículo) e também uma consulta do código de falha utilizando uma unidade de diagnóstico adequada.

Se não forem encontradas outras falhas, o distribuidor B+ (caixa de fusíveis) deve ser substituído. Está localizado no compartimento do motor, à direita (acima da bateria).

-Caixa de fusíveis OE Nr. 61 14 9 321 027

IMPORTANTE:

Tenha em atenção que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!

Atenção: Veículo elétrico!

Componentes de alta tensão - risco de acidente e ferimentos (choque elétrico)!