

Citroën C-Crosser — Falha das luzes de travão | HELLA

Citroën

C-Crosser

Ano de fabrico: 2007–2009

Falha das luzes de travão

Nos veículos supracitados, é reclamada uma falha das luzes de travão (a luz de aviso acende no painel de instrumentos combinado).

A causa do problema supracitado reside num interruptor da luz do travão com defeito (impurezas de silicone nos contactos).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, o interruptor da luz do travão com defeito é substituído por um novo.

Para a desmontagem do interruptor da luz do travão, proceder da seguinte forma:

- Desmontar o revestimento por cima dos pedais
- Rodar o interruptor um quarto de revolução para a esquerda
- Retirar o interruptor
- Desconectar o conector
- A montagem do interruptor da luz do travão é realizada na ordem inversa à desmontagem
- No final da montagem, deve-se controlar o interruptor da luz do travão quanto ao funcionamento perfeito