

Citroen Dispatch Jumpy - Iluminação da lâmpada de controlo do motor e problemas esporádicos durante o arranque do motor| HELLA

Citroen

Dispatch / Jumpy

Modelos I/II a partir 20 de março de 2006

Iluminação da lâmpada de controlo do motor e problemas esporádicos durante o arranque do motor.

Nos veículos supracitados podem ocorrer problemas esporádicos durante o arranque do motor ou o motor pode estrangular. Adicionalmente pode acender a lâmpada de controlo do motor. Uma possível causa pode ser uma cablagem danificada na zona acima da bomba da direção assistida (ver figura). O defeito na cablagem pode ser provocado por "fricção na guia da cablagem. Para resolver o problema deve-se controlar a cablagem. Reparar/renovar os pontos danificados e fixar corretamente (incl. protetor).



ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.