

Fiat 500 X - Condensação no espaço para os pés | HELLA

Fiat

500 X

Ano do modelo: até março de 2017

Com transmissão automática de 9 velocidades (948TE)

Condensação no espaço para os pés

É possível que ocorra condensação no espaço para os pés do condutor/passageiro dos veículos acima mencionados.

A causa disso pode ser uma mangueira de drenagem solta para essa condensação no sistema de ar condicionado.

As seguintes medidas podem ser tomadas para remediar a situação:

- Torne a mangueira de drenagem acessível
- Verifique a mangueira para garantir que não há bloqueios e que ela está encaixada corretamente.
- Prenda a mangueira ao compartimento do evaporador com abraçadeiras e verifique se há vazamentos na drenagem.