



Fiat Punto 199 — Motor vai abaixo ou não pega

Ficha técnica	
Fabricante	Fiat
Modelo	Punto 199
Motor	1,2i de 8 válvulas
Ano de fabrico	2014–2018
Sintoma	Motor vai abaixo ou não pega



Fiat Punto 199 — Motor vai abaixo ou não pega

Nos veículos supracitados, a rutura de um fio na cablagem do motor pode provocar que o motor não pegue ou que vá abaixo durante a marcha.

Para resolver o problema deve-se verificar a cablagem desde o módulo de comando do motor até à bobina de ignição ou até às válvulas de injeção (Figura 1). Para isso, deve-se descarnar o isolamento. Deve-se ainda prestar especial atenção às mangas retráteis. As vibrações neste ponto podem danificar os cabos (Figura 2).

AVISO

Na memória de erros podem estar registados vários códigos de erro que são referentes à ignição ou às válvulas de injeção. O erro surge frequentemente de forma esporádica.




Figura 1: verificar a cablagem que se estende desde o módulo de comando do motor até à bobina de ignição ou as válvulas de ignição




Figura 2: as vibrações podem danificar os cabos em pontos específicos

ISSO TAMBÉM PODE SER DO SEU INTERESSE

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.