

Fiat Seicento - Fiat Seicento Ruídos "tipo assobio" intensos no compartimento do motor quando o ar condicionado está ligado | HELLA

Fiat Seicento

Todos os modelos

Motor 1108 cm³ com ar condicionado

Ruídos "tipo assobio" intensos no compartimento do motor quando o ar condicionado está ligado

No caso de se ouvirem ruídos "tipo assobio" altos provenientes do compartimento do motor quando se liga o ar condicionado, esta anomalia pode estar relacionada com um defeito no rolamento do tensor da correia do alternador. Nesse caso, deve verificar-se o rolamento antigo (18 raios) e eventualmente substituí-lo por um rolamento alterado de 20 raios (Fiat 46557129). Depois da substituição verifique por favor a adaptação correcta entre o rolamento do tensor da correia e a correia do compressor. No caso da centragem não coincidir, deve optimizá-la.

Para esse efeito, desmontar o rolamento e colocar, no máximo, duas anilhas de 0,5 mm (Fiat 13579771) no suporte do compressor.