

Honda CR-V III - Avaria do sistema de ar condicionado | HELLA

Honda

CR-V III

Ano do modelo: a partir de 2007

Motor: 2.2 CTDi

O sistema de ar condicionado está temporariamente fora de serviço.

O sistema de ar condicionado pode apresentar um mau funcionamento temporário devido a um relé defeituoso.

A falha do sistema de ar condicionado é perceptível pelo «sobreaquecimento» esporádico do interior do veículo.

Para resolver este problema, verifique o relé do compressor na caixa de relés/fusíveis do compartimento do motor (fig.) e substitua-o, se necessário.

