



## Hyundai Santa FE— Código de erro C1274, avaria do ABS

|                |                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                                                                                                         |
| Fabricante     | Hyundai                                                                                                                                 |
| Modelo         | Santa FE                                                                                                                                |
| Motor          | Todos os modelos                                                                                                                        |
| Ano de fabrico | 2002–2006                                                                                                                               |
| Sintoma        | Código de erro C1274 — “Sensor de aceleração com defeito”; avaria do sistema de travagem antibloqueio (ABS); luz de controlo ABS brilha |



### Hyundai Santa FE — Código de erro C1274 — “Sensor de aceleração com defeito”

Se for detetada a avaria supracitada, esta pode dever-se a um sensor de ABS com defeito. O módulo de comando ABS compara e analisa continuamente os valores do sensor de aceleração e dos sensores de rotação das rodas. Se o código de erro supracitado for registado no módulo de comando, este também pode dever-se a uma falha de plausibilidade dos parâmetros.

Neste caso, a causa da avaria pode estar relacionada com um sensor de ABS partido no veio de transmissão, isto é, no veio primário. Em consequência, o sensor da rotação da respetiva roda transmite um sinal incorreto para o módulo de comando. Neste caso, deve ser realizada uma comparação dos sinais de todos os sensores de rotação das rodas no âmbito do diagnóstico.