



Hyundai i20 — Ruídos provenientes do compartimento do motor

Ficha técnica	
Fabricante	Hyundai
Modelo	i20
Motor	Todos os motores a gasolina
Ano de construção	2009–2012
Sintomas	Ruídos mecânicos provenientes do compartimento do motor



Hyundai i20: engine noise or mechanical noise from the engine compartment

Tip

We advise that you check the coolant pump for leaks as well as noise as part of general servicing and replace it if necessary.

Se, nos veículos supracitados, forem reclamados ruídos provenientes do compartimento do motor, deve-se prestar especial atenção à bomba do líquido de refrigeração. O ruído pode dever-se ao desgaste prematuro de um rolamento.

Para resolver o problema e para evitar os danos, é necessário instalar uma nova bomba do líquido de refrigeração, juntamente com uma nova polia. Aconselha-se também a substituição da correia de transmissão da bomba.