

Informação do produto — Calços de travão Toyota | HELLA

Informação do produto

Calços de travão Toyota

8DB 355 014-881 substitui 8DB 355 013-741

Nova atribuição de calços de travão

Devido a alterações no equipamento de série do fabricante automóvel Toyota, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir.


O calço do travão 8DB 355 013-741/T1747 é substituído pelo calço do travão 8DB 355 014-881/T1905.

Aviso

O material 8DB 355 013-741/T1747 em stock pode ser ainda vendido.

Aviso de montagem

A diferença visível entre os dois calços de travão consiste no novo formato do revestimento de fricção (A).



Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.