

Kia Sorento I (JC) - Formação de odores no interior do veículo | HELLA

Kia

Sorento I (JC)

Ano do modelo: 2002 - 2009

Formação de odores no interior do veículo / substituição do filtro da cabine

No caso dos veículos acima mencionados, podem formar-se odores no interior do veículo. Nesses casos, deve-se prestar atenção especial ao filtro da cabine ou ao compartimento do filtro.

Para aceder ao filtro, proceda da seguinte forma:

- Desmonte o porta-luvas. Para isso, abra o porta-luvas (Fig. 1) e, primeiro, solte o encaixe na parte inferior. Em seguida, puxe o porta-luvas para cima (Fig. 2)
- Remova a travessa transversal (Fig. 3) retirando os dois parafusos.
- Retire a tampa do compartimento do filtro. Primeiro, solte a tampa (A) na parte inferior (Fig. 4)
- Retire o filtro

Frequentemente, verifica-se uma forte contaminação do compartimento do filtro (Fig. 5), uma situação que leva à formação de odores. Antes de instalar o novo filtro, limpe cuidadosamente o compartimento e, se necessário, a superfície do evaporador.



Fig. 1





Fig. 2

Fig. 3






Fig. 4

Fig. 5