

Mazda CX5 - O sistema de entretenimento não desliga, o sistema de fecho centralizado não reage | HELLA

Mazda

CX5

Ano do modelo: 2012 - 2016

Todos os modelos com transmissão automática/caixa de velocidades

O sistema de entretenimento não desliga, o sistema de fecho centralizado não reage.

Nesse tipo de reparação, o cliente reclama que os problemas acima mencionados ocorrem após a remoção da chave do veículo.

Se a alavanca seletora de marchas estiver na posição «P», o sistema não reconhecerá a posição de estacionamento.

Se for esse o caso, o interruptor da posição de estacionamento está com defeito e deve ser substituído.

Para excluir outras possíveis causas de mau funcionamento, devem ser realizados testes elétricos e mecânicos do sistema (de acordo com as especificações do fabricante do veículo) e também uma consulta do código de falha utilizando uma unidade de diagnóstico adequada.

Importante

Tenha em atenção que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser sempre respeitadas e que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada.