

Mercedes-Benz Classe C (W204) - Avaria esporádica da iluminação do painel de instrumentos | HELLA

Mercedes-Benz

Classe C (W204)

Ano do modelo: de 2007 a 2014

Avaria esporádica da iluminação do painel de instrumentos

Se este problema for detetado no veículo acima mencionado, uma possível causa pode ser danos no chicote elétrico do sensor de luz ambiente/chuva.

Além disso, podem ocorrer falhas esporádicas na função de iluminação exterior e no controlo do limpa-para-brisas causadas pelo sensor de chuva.

No sistema de informação do condutor, aparece a seguinte mensagem: Falha automática dos faróis.

- O código de erro B22E34A pode ser armazenado.

Notas de reparação

- Verifique o chicote elétrico do sensor de luz ambiente/chuva.

- Podem ocorrer danos nesta área da caixa de fusíveis devido a um encaminhamento inadequado dos cabos.

Solução:

Verifique se o chicote elétrico está danificado, repare-o se necessário e certifique-se de que está corretamente instalado para evitar danos adicionais.