

Mercedes Benz Classe M - Funcionamento irregular do motor | HELLA

Mercedes Benz

Ano do modelo: 1999 – 2004

Motor: 612.963

Todos os modelos

Funcionamento irregular do motor

Funcionamento irregular do motor

Funcionamento irregular do motor

Se o código de falha acima for lido na memória de falhas da ECU deste modelo de veículo, isso pode estar associado a um defeito no filtro de combustível. A inclusão de ar na linha de combustível após o filtro pode causar falta de fluxo de combustível.

