

Mercedes Viano - Sobreaquecimento do motor| HELLA

Mercedes

Viano

Ano de fabrico: 2007 - 2010

Com sistema de ar condicionado

Sobreaquecimento do motor

Avaria do sistema de ar condicionado

Nos veículos supracitados pode ocorrer o sobreaquecimento do motor e/ou a avaria do sistema de ar condicionado.

Um curto-circuito do relé do radiador/condensador pode provocar a avaria do ventilador ou do sistema de ar condicionado. Além disso existe o perigo de sobreaquecimento do motor. Em alguns casos os cabos/fios e contactos podem queimar. Para solucionar o problema deve substituir-se o relé e reparar ou substituir componentes danificados da cablagem.

O fabricante automóvel já considerou o problema e comunicou o facto aos proprietários dos veículos em questão. Não obstante isso, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Tenha especial atenção a estas informações, em particular no que se refere a reclamações relativas à temperatura do motor / do líquido de refrigeração e a problemas com o sistema de ar condicionado.