

Nissan Micra — O motor vai abaixo durante a marcha | HELLA

Nissan

Micra (K13)/Note (E12)

Ano de fabrico: 2015/07–2016/01

Motor: 1,2 DIG-S (HR12DDR)

O motor vai abaixo durante a marcha

Nos veículos supracitados, é reclamado que o motor vai abaixo durante a marcha e que não volta a ligar.

Este problema pode dever-se a um curto-circuito na bobina de ignição.

O curto-circuito pode danificar e provocar a avaria dos fusíveis, provocando a desativação do motor e impedindo que este volte a ligar.

Aviso de reparação:

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, são montadas novas bobinas de ignição nos veículos afetados.

