

Nissan Qashqai — Efeito de travagem insatisfatório | HELLA

Nissan Qashqai

Modelo: J10 e NJ10

Ano de fabrico: 08.2010–02.2011

Efeito de travagem insatisfatório

Se os sintomas de erro acima mencionados forem detetados, isso também pode estar relacionado com tubos flexíveis dos travões com defeito.

Aviso de reparação

No caso de uma reclamação do cliente, deve prestar-se especial atenção a estes componentes no âmbito do diagnóstico de erros. Uma fadiga do material pode, neste caso, levar à dilatação ou fuga no tubo flexível do travão e, no pior dos casos, à falha do sistema de travagem.

Procedimento:

- Verificar os tubos flexíveis dos travões e tubos quanto à colocação, ao estado e à estanqueidade.
- Desmontar e substituir as peças com defeito.

Observar neste contexto os avisos de reparação e de manutenção do fabricante automóvel!