

Opel Astra H - Buzina com defeito | HELLA

Opel

Astra H

Ano de fabrico: 2004 - 2010

Buzina com defeito

Os veículos acima mencionados podem apresentar falhas na buzina devido a uma avaria no módulo eletrónico da coluna de direção.

A falha ocorre frequentemente após conduzir longas distâncias com as luzes acesas. Uma falha de contacto no módulo da coluna de direção pode causar o mau funcionamento da buzina.

O fabricante do veículo já está ciente do problema. Como parte de uma campanha de assistência, os veículos serão verificados e, se necessário, será instalado um novo software. Um ponto azul será então colado na parte de trás do volante.

No entanto, pode-se presumir que, por várias razões, nem todos os veículos foram verificados e reparados.

Por favor, tenha em conta esta informação caso haja reclamações sobre a buzina.