

Opel Astra J - Luz de controlo do alternador acesa | HELLA

Opel

Astra J

Ano do modelo: 2010 - 2012

Código de falha B1517

A luz de controlo do alternador acende

Nos veículos acima mencionados, a luz de controlo do alternador pode acender mesmo que a tensão da bateria e a tensão do alternador estejam corretas. Ao mesmo tempo, o código de falha B1517 (03) é guardado na unidade de controlo. Este código significa «Tensão da bateria abaixo do valor nominal».

Um «bug de software» pode ser a causa deste problema.

A unidade de controlo pode reagir de forma excessivamente «sensível». Em caso de reclamação do cliente, a bateria e o alternador devem ser verificados. Se não forem encontradas falhas, o software pode ser atualizado para corrigir o problema.

Nota de segurança importante

A HELLA compilou informações técnicas e dicas práticas para oferecer apoio profissional às oficinas de veículos no seu trabalho diário. As informações fornecidas neste site destinam-se apenas a pessoal devidamente qualificado.

É proibida a reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma ou divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcialmente, sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, imagens e descrições servem apenas para fins de explicação e representação das instruções e não podem ser utilizadas como base para trabalhos de instalação ou montagem. Todos os direitos reservados.