

Opel Astra J — Código de erro P261A | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: 2012

Motor: A17DTE/A17DTF

Com bomba do líquido de refrigeração de comando elétrico

Código de erro P261A/

A lâmpada de erro da eletrônica do motor (SVS) acende

Nos veículos supracitados, pode acender a lâmpada de erro da eletrônica do motor e pode ser registado o código P261A na memória de erros.

O código de erro é referente à bomba do líquido de refrigeração, que é acionada pelo motor e comandada eletricamente e não à bomba elétrica auxiliar.

Por norma, a bomba do líquido de refrigeração está OK.

Para resolver o problema, deve-se efetuar uma atualização do software do módulo de comando do motor, assim como uma inspeção visual e de funcionamento.