

Opel Astra J — Sinais sonoros de aviso e das luzes indicadoras de mudança de direção | HELLA

OpelAstra-J Ano de modelo: a partir de 2010 Rádio: CD300/CD400/ CDC400 Sinais sonoros do sistema de luzes de emergência com atraso. Sinais sonoros de aviso da assistência ao estacionamento com atraso. Se, nestes veículos, os sinais sonoros de aviso e das luzes indicadoras de mudança de direção ou os sinais sonoros da assistência ao estacionamento apresentarem um atraso, uma possível causa pode ser um erro de software. Modelos de rádio afetados com reprodução de som atrasada para luzes indicadoras de mudança de direção e assistência ao estacionamento: CD300; CD400; CDC400. O fabricante do veículo já abordou o problema e resolveu-o com uma atualização do software. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados. A partir de agosto de 2012, o fabricante do veículo passou a utilizar um software melhorado.

Astra J

Model year: 2010 onwards

Radio: CD300 / CD400 / CDC400

Delayed warning and indicator tones.

Delayed warning tones for the parking aid.

If it is reported that warning, indicator or parking aid tones are providing delayed notification for these vehicles, a deviation in the software should be considered as a potential cause.

Radio models affected with delayed tone playback for indicators and the parking aid: CD300; CD400; CDC400.

The vehicle manufacturer has already recognized the problem and has corrected it using a software update. It must be assumed, however, that for a variety of reasons not all vehicles have been checked or repaired.

Improved software has been in use at the vehicle manufacturer since August 2012.