



## Opel Astra K — Regeneração do filtro de partículas não é possível

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                      |
| Fabricante     | Opel                                                 |
| Modelo         | Astra K                                              |
| Motor          | 1.6 16V CDTI                                         |
| Ano de fabrico | A partir de 2016 até 2017                            |
| Sintoma        | A regeneração do filtro de partículas não é possível |



### A regeneração do filtro de partículas não é possível, códigos de erro P2080, P2084

Nos veículos supracitados pode acontecer que não seja possível regenerar o filtro de partículas. Na memória de erros estão registados os códigos de erro P2080 e P2084 que significam que o sinal do sensor da temperatura dos gases de escape 1/2 é inválido.

Se, no âmbito da localização de erros e do diagnóstico do módulo de comando, não forem detetados quaisquer erros nos sensores e na periferia, o erro poderá estar relacionado com um erro de software no módulo de comando do motor. Neste caso, deve-se controlar o software do módulo de comando e, se necessário, atualizar o software.

A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella Gutmann [macsRemote Services](#) ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da [gama Mega Macs](#). Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel.

Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.



**AVISO**

Observar neste contexto sempre as instruções de reparação do fabricante automóvel!