

Opel Corsa D — Com ar condicionado manual | HELLA

Opel

Corsa D

Ano de modelo: 2007–2009

Com ar condicionado manual

Ventilador do habitáculo não funciona

Se, nos veículos supramencionados, o ventilador do habitáculo tiver falhado, a causa pode ser uma conexão defeituosa da pré-resistência.

Este problema afeta os veículos com ar condicionado manual e os seguintes VIN:

até W0L0SDL6894298980 (fábrica de Zaragoza)

até W0L0SDL0896118216 (fábrica de Eisenach)

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desmontar a caixa do porta-luvas
- Remover o elemento de condução do ar na zona dos pés
- Remover o conector da pré-resistência
- Verificar o conector através de um espelho
- O conector está danificado: substituir a pré-resistência e utilizar um conjunto de conectores de reparação (ambos podem ser adquiridos junto do concessionário autorizado)
- Executar um teste de funcionamento
- Montar o elemento de condução do ar e a caixa do porta-luvas