

Opel Insignia - Desempenho do motor fraco / Velocidade final não alcançada | HELLA

Opel

Insígnia

Modelos dos anos: 2011 - 2012

Com motor: A28NER / A28NET

Com transmissão automática: AF40

Desempenho deficiente do motor / Velocidade final não alcançada

Nos veículos acima, um software do motor mal ajustado pode ser a causa de eles não conseguirem atingir a velocidade final. O cliente também pode reclamar do desempenho do motor.

Os veículos afetados são aqueles com números de identificação do veículo (VIN) que começam com: B1000001

O fabricante do veículo já está ciente do problema e está a fornecer um software modificado como solução.

O novo software tem sido utilizado na fábrica em veículos novos desde fevereiro de 2012.

Se estiver a enfrentar estes problemas, entre em contacto com um concessionário Vauxhall.